


3. 平成24年度受託業務位置図(5-2)

(対馬地区)

長崎県

水産環境整備工事(監督補助業務委託)1式

- ① 厳原尾浦南東(魚通)監督補助業務
- ② 美津島根緒南東(魚通)監督補助業務
- ③ 対馬南4(魚大)監督補助業務
- ④ 対馬南5(魚大)監督補助業務
- ⑤ 対馬南3工区その2(魚大)監督補助業務
- ⑥ 対馬西部1(増通)監督補助業務
- ⑦ 対馬西部2(増通)監督補助業務
- ⑧ 対馬西2(増通)監督補助業務



⑧ 海底山脈石材投入船の空船寸法確認状況



⑧ 石材(1.0t内外)検収段階確認状況



⑧ 石材投入確認状況



② 魚礁ブロック配筋確認状況




② 出来形部材確認状況



② 組立確認状況



② 沈設位置確認状況



② 沈設確認状況